

## Акт обследования объекта на предмет антитеррористической защищенности

Составлен « 13 » мая 2019 г.

Наименование учреждения, организации (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) ГБДОУ «Детский сад № 1 «Радость»;

Адрес Чеченская Республика, с. Н. Ингеной, ул. Мартовская 1-Б

Ф.И.О. руководителя Зайналабдиева Тамара Вахаевича;

-приказ руководителя учреждения о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности учреждения имеется;

-функциональные обязанности должностного лица учреждения, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности учреждения (подписывается руководителем учреждения) имеются;

-план мероприятий по обеспечению безопасности учреждения (годовой) (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности учреждения) имеется;

-схема оповещения сотрудников учреждения, участвующих в мероприятиях по ликвидации последствий нештатных ситуаций (при обнаружении взрывного устройства, при получении звонка о закладке взрывного устройства, при проведении проверочных мероприятий силовыми структурами на территории учреждения) имеется;

-схема эвакуации имеется;

-наличие журналов инструкций имеются;

-проводимая работа по профилактике экстремизма и терроризма, накопительный материал имеется;

-состояние внутри объектового пропускного режима (в наличие, соответствует, требуется доработки);

-паспорт АТЗ объекта имеется;

-нормативная база и метод литература по противодействию терроризму и экстремизму имеется;

-наличие световых указателей «Выход» имеется;

-наличие на фасаде здания светового указателя «Пожарный щит» не имеется;



- пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы имеется пожарный щит
- наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание имеется, работает, договор заключен
- наличие системы оповещения, состояние работоспособность, договор на техническое обслуживание имеется, работает, договор заключен ;
- внутренний противопожарный водопровод не имеется ;
- наличие вторых въездных ворот на территорию учреждения имеются ;
- обеспечение охраны (договор на охрану) не имеется ;
- внешняя система видеонаблюдения, количество видеокамер имеется, 6 шт. ;
- внутренняя система видеонаблюдения, количество видеокамер имеется, 7 шт. ;
- ограждение территории и состояние имеется ;
- освещение территории имеется ;
- освещение по периметру имеется ;

Ознакомлен:

Руководитель учреждения (организации) Зайнабурцева Т.В. | Зай